



Reafirmando o compromisso com a satisfação e segurança de seus clientes, a Triumph Fabricação de Motocicletas de Manaus Ltda. convoca os proprietários das motocicletas, a seguir relacionadas, a comparecerem a uma concessionária autorizada para a atualização da programação do módulo de injeção do motor (ECU).

MOTOCICLETA	ANO	MODELO	INTERVALOS DE CHASSI
THRUXTON R	2016/2017	2016/2017	97ND21HF0GM759848 A 97ND21HF0GM870432



**THRUXTON<sup>R</sup>**

**Defeito:** Foi constatada instabilidade do programa de gestão do motor (ECU), o que pode acarretar falha de funcionamento do motor em marcha lenta, quando há aumento ou redução da aceleração sem o acionamento da embreagem.

**Risco:** A instabilidade do motor em marcha lenta, pode gerar o desligamento abrupto da motocicleta em movimento e acarretar na colisão com outros veículos, possíveis danos físicos e materiais ao piloto, ao garupa e a terceiros.

O atendimento terá início imediato.

**Medidas Preventivas:** Atualização da programação do módulo de injeção do motor (ECU).