

TRIUMPH

CHAMADO DE RECALL



Reafirmando o compromisso com a satisfação e segurança de seus clientes, a Triumph Motorcycles convoca os proprietários das motocicletas relacionadas a seguir para a realização dos boletins de serviços e recall dos seguintes modelos:

Speed Triple



Chassis: 552417 a 567389 **Fabricação:** 2013

Reparo: Para a substituição das hastes dos indicadores da motocicleta. (setas)

Risco: A possibilidade de ruptura da haste do indicador pode, em casos extremos, dificultar a visualização da alteração de mudança de direção por parte de outros consumidores durante o tráfego da motocicleta.

Chassis: 552417 a 561234 e 563468 a 570934

Fabricação: 2012 a 2013

Reparo: Para a substituição da mola do braço de retenção e da arruela original do interruptor de ponto morto por peças novas.

Risco: A luz de ponto morto poderá permanecer acesa quando várias marchas forem selecionadas. A dificuldade na identificação da marcha da motocicleta e de engrenamento da transmissão e, em casos extremos, causa a perda de velocidade da motocicleta até sua parada durante a condução.

Tiger 800xc



Chassis: 534107 a 567413

Fabricação: 2012 a 2013

Reparo: Para a substituição das hastes dos indicadores da motocicleta. (setas)

Risco: A possibilidade de ruptura da haste do indicador pode, em casos extremos, dificultar a visualização da alteração de mudança de direção por parte de outros consumidores durante o tráfego da motocicleta.

Se você é proprietário de um dos modelos citados, entre em contato com o Serviço de Atendimento ao Consumidor Triumph para agendar gratuitamente os reparos, de segunda a sexta-feira, das 9h às 18h.

Em casos extremos, os riscos acima podem ocasionar quedas e danos físicos aos condutores. **Até o momento, não há registros de acidentes.**

SAC Triumph Motorcycles. Tel.: **0800 727 2025** / sac.triumph@europ-assistance.com.br



[triumphmotorcyclesbrasil](https://www.triumphmotorcyclesbrasil.com.br) | www.triumphmotorcycles.com.br