

Respeite a sinalização de trânsito. Respeite os limites de velocidade.



COMUNICADO DE RECALL



Reafirmando o compromisso com a satisfação e segurança de seus clientes, a Triumph Fabricação de Motocicletas de Manaus Ltda., convoca os proprietários das motocicletas relacionadas abaixo, a comparecerem a uma concessionária autorizada, para a substituição do conector do interruptor da luz de emergência.

MOTOCICLETA	ANO	MODELO	INTERVALOS DE CHASSI
STREET CUP	2017	2017	SMT 780697 A 837579



Street Cup

Defeito: Foi constatada insuficiência no comprimento da fiação da luz de emergência (pisca alerta), o que, de acordo com a movimentação da direção, pode danificar os fios e impedir que a luz seja acionada, impossibilitando a sinalização de que a motocicleta está imobilizada ou em situação de emergência.

Risco: A perda de funcionalidade da luz de emergência e, por consequência, a ausência de sinalização, gerará risco de colisão por outros veículos com a motocicleta, com possíveis danos físicos e materiais ao condutor, ao garupa e a terceiros.

O atendimento terá início em 21/8/2017.

A peça e os serviços de instalação são gratuitos. O tempo estimado para a execução dos serviços é de até 60 (sessenta) minutos.

*Imagens meramente ilustrativas

SAC: 0800 727 2025

Segunda a sexta-feira das 09:00 às 18:00
sac.triumph@europ-assistance.com.br

triumphmotorcycles.com.br | facebook.com/triumphmotorcyclesbrasil
youtube.com.br/user/triumphmotorcyclesbr | instagram.com/triumphbr



FOR THE RIDE