

# COMUNICADO DE RECALL

PRODUZIDO NO  
POLÍGONO AUTOMÓVEL  
DE MANAUS  
CONDOMÍNIO INDUSTRIAL



Seja gentil. Seja o trânsito seguro.



Reafirmando o compromisso com a satisfação e segurança de seus clientes, a Triumph Fabricação de Motocicletas de Manaus Ltda. convoca os proprietários das motocicletas relacionadas, para comparecerem a uma concessionária autorizada para a troca da caixa esquerda de interruptores.

MOTOCICLETA	ANO	MODELO	INTERVALOS DE CHASSI
STREET TRIPLE RS	2017	2018	97NA464S6JM841619 A 97NA464SXM863302



STREET  
Triple  
RS

**Defeito:** Foi constatada falha na vedação de circuitos elétricos instalados na caixa esquerda de interruptores desta motocicleta, os quais se expostos à água, poderão danificar o componente. Como consequência, os interruptores de controle da seta e do farol podem não funcionar corretamente.

**Risco:** Caso as setas não funcionem, haverá dificuldade de terceiros perceberem sua intenção de mudar de direção. E se o farol não se ativar, sua visibilidade dianteira e a visibilidade de sua motocicleta por terceiros serão reduzidas. Em ambos os casos, há risco de acidente com possíveis danos físicos e materiais ao condutor, garupa e a terceiros.

O atendimento terá início imediato.

Medidas Preventivas: Troca da caixa esquerda de interruptores.

O serviço e a peça são gratuitos e o tempo de reparo é de 30 minutos aproximadamente.

\*Imagens meramente ilustrativas.

**SAC: 0800 727 2025**

Segunda a sexta-feira das 09:00 às 18:00  
sac.triumph@europ-assistance.com.br

triumphmotorcycles.com.br | facebook.com/triumphmotorcyclesbrasil  
youtube.com.br/user/triumphmotorcyclesbr | instagram.com/triumphbr



FOR THE RIDE